



**OFICINAS EJECUTIVAS
DE GUADALAJARA**
MUEBLES Y EQUIPO PARA OFICINA

Folio Fiscal AD692531-17E5-4257-87BC- FE3BAC066576	Fecha y hora de certificación Mayo 15 2023 - 13:49:44
Factura Número FE 11936	Serie del CSD del SAT 00001000000513799146
No. de serie del CSD del emisor 00001000000513799146	Forma de Pago 99 - Por definir
Fecha y Hora de Emisión 15/5/2023 13:49:41	C.P. de Expedición 34000

Emisor		Receptor	
Nombre: ERENDIRA BERENICE MEDRANO TRUJILLO	R.F.C.: METE751201UA3	Nombre: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE DURANGO	R.F.C.: UPD970610CX0
Domicilio: Calle 5 de Febrero No. 407 A OTE.C.P. 34000 Durango, Dgo.	Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales	Domicilio: CARR. AL MEZQUITAL MANZANA No. S/N No. Int LOTE S/N	Ciudad: Victoria de Durango
Teléfono: (618)813-36-78 y 811-41-59	Email: compras@oeg.com.mx	Colonia: FRACC, PREDIO RUSTICO CALLEROS No. 700	Uso CFDI: G03 - Gastos en general
		C.P.: 34162	Teléfono: 128-60-31

Cantidad	Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.000	H87 - Pieza	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO . Sillon Ejecutivo tipo E-50 en tela color plumbago con ID-2345 Reparación consistente en: - Cambio de pistón ejecutivo. - Cambio de 5 ruedas. Clave SAT: 56112107 - Partes o accesorios para sillas	724.13800	724.14
1.000	H87 - Pieza	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO . Sillon modelo ECOGERENCIAL en ecoleather color negro con ID-3888. Reparación consistente en: - Cambio de pistón Ejecutivo. - Cambio de 5 ruedas. Clave SAT: 56112107 - Partes o accesorios para sillas	724.13800	724.14
1.000	H87 - Pieza	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO . Silla Operativa modelo L-125 en tela color plumbago con ID-2000 Reparación consistente en: - Cambio de pistón secretarial. Clave SAT: 56112107 - Partes o accesorios para sillas	422.41400	422.41
1.000	H87 - Pieza	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO . Silla operativa modelo L-125 en tela color plumbago con ID-1959 Reparación consistente en: - Cambio de herraje. - Refuerzo de respaldo. Clave SAT: 56112107 - Partes o accesorios para sillas	602.41400	602.41
1.000	H87 - Pieza	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO . Silla Operativa modelo L-125 en tela color plumbago con ID-2006 Reparación consistente en: - Refuerzo de respaldo. Clave SAT: 56112107 - Partes o accesorios para sillas	180.00000	180.00
1.000	H87 - Pieza	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO . Silla de visita modelo A-135 en tela color plumbago con ID-1441. Reparación consistente en: - Cambio de respaldo. Clave SAT: 56112107 - Partes o accesorios para sillas	380.00000	380.00
1.000	H87 - Pieza	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO . Silla de visita modelo A-135 en polipropileno color negro ID-3327. Reparación consistente en: - Refuerzo de estructura a base de soldadura. Clave SAT: 56112107 - Partes o accesorios para sillas	180.00000	180.00
SUBTOTAL:				3,213.10
I.V.A.:				514.10
TOTAL:				3,727.20



Total en Letra: TRES MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 20/100 M.N.
Forma de Pago: 99 - Por definir
Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Condiciones de Pago:

Número de Cuenta:
Observaciones:



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1)AD692531-17E5-4257-87BC-FE3BAC066576]2023-05-15T13:49:44[MS0810247C0]SQKQYyTyKyPOXDvrfhG5(g7)
WR7K1nUPCwC9HqCpXm19XrezV4jofRbl+TvQze3zelW5NUNcNqX2jgE5mR+PI4wQTJQF8LQFPH6kzi/G7WEIY6mgBmBHEPBKc
sOqIveJRRSBl+aeOUISjDWPvOA8w/39v0wnmfH5reovSYJfgrZKygovWb2V2c5SfysypBvm3WY2I
sw82WYAL3x9JMAC+ju+x07R508LyuTPgJ030NeCToaywNSZiChBBIONHihHwzyYH7oRS89dgmKf5GMqR0Hns06bHmD5qOv1R1
508LyuTPgJ030NeCToaywNSZiChBBIONHihHwzyYH7oRS89dgmKf5GMqR0Hns06bHmD5qOv1R1T1M12KHHCZVGH2HFFjhdJgDQitNlyXyIse3PXQ==



Sello digital del emisor

SqKQYyTyKyPOXDvrfhG5(g7)WRT7K1nUPCwC9HqCpXm19XrezV4jofRbl+TvQze3zelW5NUNcNqX2jgE5mR+PI4wQTJQF8LQFPH6kzi/G7WEIY6mgBmBHEPBKc
sOqIveJRRSBl+aeOUISjDWPvOA8w/39v0wnmfH5reovSYJfgrZKygovWb2V2c5SfysypBvm3WY2Isw82WYAL3x9JMAC+ju+x07R508LyuTPgJ030NeCToaywNSZiChBBIONHihHwzyYH7oRS89dgmKf5GMqR0Hns06bHmD5qOv1R1T1M12KHHCZVGH2HFFjhdJgDQitNlyXyIse3PXQ==

Sello digital del SAT

Hx2jAwf5pYKAf+bzQ8fEdU5nJEF0fy8y8TeacPqGSKp4UH0X0v/vDwsf3meIMMujlvZm94MHz
rb77obF0xds2eJcKfZ97wo2v+bb302H4qnlFXKfXOeG0GLnk9kUgLCY2B/BHsX50wqLp7Bf
YKmiMUu157u7eg5zJ6bV0PLYvWgNp0PNzL98YU+S4DCS2D4M0eRZGT2g9VdDgM5CinGHHv
yMWSIVGcNdh+Y8EJUF8i3VCR7pY9B9Gymowa2Ek93b2kV70ZcHmGEY6i2bNiiUgawO2RgqyVW5vE
fwyXvSqt1cz10RkzseQ==